

Rezidence Parková čtvrť – fotodokumentace z čištění retenční nádrže a závlahového systému ze dne 3.6.2026



Obr. 1: odsátí a čištění retenční nádrže



Obr. 2: dezinfekce retenční nádrže naředěným roztokem SAVO



Obr. 3: strojovna závlahového systému v suterénu bytového domu



Obr. 4: čištění filtru závlahového systému